

# 箱根町立小中学校・幼稚園

## 耐震診断及び耐震改修状況一覧

箱根町教育委員会学校教育課

平成21年 3月31日 現在

## 箱根町公立学校・幼稚園 耐震診断及び耐震改修状況

学校名	建物種別	構造	延べ面積(m <sup>2</sup> )	竣工年月	耐震基準	耐震診断(二次診断)			備考
						Is値	改修年	改修後Is値	
湯本小学校	教室棟	R	3,081	S51.08	旧	0.41	H07	0.72	
	特別教室棟	R	799	S51.08	旧	1.28			
	屋内運動場	S	981	S51.10	旧	1.00			
仙石原小学校	教室棟	R	1,154	S31.03	旧	1.41			
	教室棟(南校舎)	R	1,125	S43.03	旧	0.28	H03	1.46	
	特別教室棟	R	1,050	S61.03	新	-			
	屋内運動場	S	728	S48.11	旧	0.45	H10	1.32	
箱根の森小学校	校舎	R	2,268	H04.11	新	-			
	校舎	R	1,796	H04.11	新	-			
	屋内運動場	S	776	S42.03	旧	0.10	H07	1.00	
箱根中学校	教室棟	R	2,332	S46.03	旧	0.62	H07	0.92	
	特別教室棟	R	2,504	S55.08	旧	0.90			
	屋内運動場	S	2,427	S58.08	新	-			
湯本幼児学園	園舎	R	987	H21.03	新	-			
温泉幼稚園	園舎	R	658	H01.10	新	-			
	遊戯室(体育館)	R	1,110	H01.10	新	-			
箱根幼稚園	園舎	R	595	H03.03	新	-			
仙石原幼児学園	園舎	R	1,378	H16.03	新	-			

※ 構造・・・R:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造

※ 耐震基準・・・旧:S56年以前の旧の耐震基準、新:S56年以降の新耐震基準（旧耐震基準は、設計法が異なるため、耐震診断が必要とされています）

※ Is値・・・柱や壁の強度を計算し、耐震性を判定する指標（構造耐震指標Is）

※ 過去の地震被害の研究から、Is値が0.6以上ある建物は、震度6強程度の大地震に対しても、建物が倒壊や崩壊する危険性は低いと考えられています。よって、診断結果Is値0.6未満の建物を既に改修完了しています。