

令和元年台風第19号災害対応報告書

(資料編)



連絡不要フリーイラスト (Ebina.POP 広告) より

令和2年7月
箱根町

目 次

資料 1	箱根町で観測された降水量	2
資料 2	箱根町の時間降水量(最大時)	3
資料 3	防災気象情報(警報等)の発表状況	4
資料 4	芦ノ湖の水位の変化	5-6
資料 5	早川(仙石原)の水位の変化	7
資料 6	交通機関の計画運休	8
資料 7	道路通行止めの状況	9
資料 8	消防出動状況(箱根町消防、箱根町消防団)	10-11
資料 9	公共施設の被害状況	12
資料 10	民間施設の被害状況	13
資料 11	町内の道路被害	14-16
資料 12	町内の水系被害	17
資料 13	各地域・避難所ごとの避難者数の推移	18-32
資料 14	高齢者の避難状況	33
資料 15	初動対応期(12~14日)の主な業務	34
資料 16	各課の登庁人数	35
資料 17	避難所・前進基地配置職員数の推移	36
資料 18	救援期(主に15日~)の主な業務	37
資料 19	県知事並びに国会議員・県会議員の視察	38
資料 20	町議会への説明	39
資料 21	被災者支援	40-42
資料 22	各課の対応一覧	43-47

箱根町で観測された降水量

10月11日								10月12日							
時	降水量 (mm)	10分	20分	30分	40分	50分	00分	時	降水量 (mm)	10分	20分	30分	40分	50分	00分
1	2.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1	9.0	0.0	0.5	0.5	2.5	2.5	3.0
2	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	6.0	0.5	0.0	0.5	1.5	0.0	3.5
3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3	18.0	0.5	1.5	4.0	5.0	2.0	5.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	18.0	2.0	3.0	5.0	2.0	3.5	2.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	32.0	2.0	5.0	6.0	11.0	3.0	5.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	40.0	7.5	3.5	7.0	8.0	7.5	6.5
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	45.0	10.0	6.5	7.0	11.0	4.5	6.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	39.5	8.0	5.0	1.5	10.0	5.5	9.5
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	51.5	6.5	8.0	9.5	8.5	10.0	9.0
10	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	10	53.5	7.5	9.0	9.0	10.5	8.0	9.5
11	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	11	74.5	13.5	13.5	13.5	12.5	9.5	12.0
12	3.5	0.5	2.5	0.0	0.5	0.0	0.0	12	58.5	9.0	8.0	8.5	10.5	11.0	11.5
13	8.5	1.5	5.5	0.0	0.5	0.0	1.0	13	78.5	11.5	13.0	13.0	14.5	13.0	13.5
14	15.0	2.0	2.0	2.0	4.5	1.5	3.0	14	72.5	11.5	11.5	10.5	13.0	11.0	15.0
15	1.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15	47.0	8.5	8.5	8.5	6.0	7.5	8.0
16	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	16	53.0	11.0	11.0	10.5	6.5	6.0	8.0
17	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17	44.5	7.0	6.0	6.5	8.0	9.0	8.0
18	5.5	0.5	1.0	1.5	0.0	1.5	1.0	18	52.5	6.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.0
19	2.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	19	76.5	11.0	15.0	16.5	12.5	10.5	11.0
20	4.0	1.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.5	20	48.5	13.0	21.0	8.0	2.5	2.5	1.5
21	2.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	21	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	5.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	3.0	22	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
23	11.5	1.5	1.5	2.5	2.0	3.0	1.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	4.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

見方：1時台の10分は00時10分(気象庁のルールによる。)

箱根町の時間降水量(最大時)

時間	今回の記録 ()は歴代順位	過去の最大記録	
		箱根町	全国
1 時間	85.0 mm (514 位) (~12 日 19 時 21 分)		153.0mm (千葉県香取) (平成 11 年 10 月 27 日)
3 時間	211.5mm (108 位) (~12 日 13 時 00 分)	208.5mm (平成 16 年 8 月 17 日)	383.0 mm (沖縄県多良間) (昭和 63 年 4 月 28 日)
6 時間	391.5mm (18 位) (~12 日 15 時 30 分)	332.0mm (平成 17 年 8 月 26 日)	549.5 mm (東京都大島) (平成 25 年 10 月 16 日)
12 時間	729.5mm (新) (~12 日 19 時 30 分)	464.0mm (昭和 56 年 8 月 23 日)	695.0 mm (高知県高知) (平成 10 年 9 月 25 日)
24 時間	942.5mm (2 位) (~12 日 21 時 00 分)	565.0mm (平成 17 年 8 月 26 日)	979.0 mm (高知県繁藤) (平成 10 年 9 月 25 日)
48 時間	1001.0mm (15 位) (~12 日 22 時 00 分)	863.0mm (昭和 58 年 8 月 17 日)	1346.0 mm (三重県宮川) (平成 23 年 9 月 4 日)
72 時間	1001.5mm (33 位) (~12 日 21 時 20 分)		1650.5 mm (奈良県上北山) (平成 23 年 9 月 4 日)
日	922.5 mm (新) (12 日)		851.5 mm (高知県魚梁瀬) (平成 23 年 7 月 20 日)

※ 民間データでは、1 時間降雨量の過去最大記録 (全国) は 187・0 mm (2007 年長崎県長与) があります。

防災気象情報（警報等）の発表状況

	11日	12日	13日
大雨	21:42	注 06:23 警 15:30 特	00:20 警 06:51 注 11:58(解除)
洪水	21:42	注 06:23 警	03:37 注 06:51(解除)
強風 (暴風)	10:33	注 09:28 警 23:21	注 03:37(解除)
雷	16:57	注	23:21(解除)
10:20 ← 土砂災害警戒情報 → 03:50 (解除)			
凡例 注：注意報 警：警報 特：特別警報			

【用語の説明】

情報	とるべき行動	警戒レベル
大雨 特別警報	災害がすでに発生していることを示す警戒レベル 5 に相当します。 <u>何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況</u> となっています。 <u>命を守るための最善の行動</u> をとってください。	警戒レベル 5 相当 (必ず発表されるとは限りません)
土砂災害警戒情報	町が避難勧告を発令する目安となる情報です。避難が必要とされる警戒レベル 4 に相当します。災害が想定されている地域では、 <u>町からの避難勧告の発令に留意するとともに、避難勧告が発令されていなくても危険度分布等を用いて自ら避難の判断</u> をしてください。	警戒レベル 4 相当
大雨 警報 洪水 警報	町が避難準備・高齢者等避難開始を発令する目安となる情報です。高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル 3 に相当します。災害が想定されている地域では、 <u>町からの避難準備・高齢者等避難開始の発令に留意するとともに、危険度分布等を用いて高齢者等の方は自ら避難の判断</u> をしてください。	警戒レベル 3 相当
大雨 注意報 洪水 注意報	避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 です。 <u>はこね防災マップにより、災害が想定されている地域や避難先、避難経路を確認</u> してください。	警戒レベル 2

芦ノ湖の水位の変化

(芦ノ湖水位計)



10月11日							10月12日						
時	00分	10分	20分	30分	40分	50分	時	00分	10分	20分	30分	40分	50分
0	2.12	2.12	2.12	2.12	2.11	2.11	0	2.08	2.07	2.08	2.08	2.09	2.08
1	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1	2.08	2.08	2.08	2.10	2.08	2.09
2	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.10	2	2.07	2.09	2.09	2.09	2.11	2.10
3	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	3	2.10	2.09	2.12	2.12	2.13	2.14
4	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	4	2.12	2.14	2.14	2.13	2.16	2.15
5	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	5	2.18	2.18	2.17	2.18	2.21	2.21
6	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	6	2.21	2.22	2.23	2.24	2.26	2.24
7	2.09	2.09	2.09	2.09	2.08	2.08	7	2.26	2.26	2.27	2.27	2.27	2.28
8	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	8	2.29	2.28	2.31	2.30	2.33	2.32
9	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	9	2.36	2.34	2.36	2.36	2.39	2.38
10	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	10	2.39	2.41	2.43	2.44	2.46	2.46
11	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	11	2.49	2.49	2.51	2.51	2.53	2.54
12	2.07	2.07	2.07	2.08	2.08	2.07	12	2.55	2.59	2.58	2.62	2.63	2.65
13	2.08	2.07	2.07	2.08	2.08	2.08	13	2.69	2.69	2.70	2.76	2.76	2.78
14	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	14	2.79	2.82	2.83	2.85	2.87	2.87
15	2.08	2.07	2.08	2.08	2.07	2.07	15	2.91	2.90	2.92	2.96	2.97	2.98
16	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	16	3.02	3.01	3.02	3.04	3.05	3.06
17	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	17	3.08	3.09	3.12	3.11	3.13	3.15
18	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	18	3.17	3.18	3.19	3.19	3.19	3.19
19	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
20	2.06	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	20	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
21	2.06	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	21	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
22	2.07	2.08	2.07	2.07	2.08	2.08	22	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
23	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	23	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19

見方：1時台の10分は01時10分(小田原土木センターの集計表による。)


芦ノ湖の水位の変化

(湖尻水位計)



10月11日							10月12日						
時	00分	10分	20分	30分	40分	50分	時	00分	10分	20分	30分	40分	50分
0	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	0	2.09	2.08	2.09	2.09	2.08	2.09
1	2.12	2.12	2.13	2.12	2.12	2.12	1	2.10	2.09	2.10	2.10	2.09	2.10
2	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2	2.09	2.10	2.10	2.09	2.11	2.11
3	2.11	2.12	2.12	2.11	2.12	2.11	3	2.10	2.12	2.11	2.12	2.12	2.13
4	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	4	2.12	2.14	2.14	2.13	2.16	2.16
5	2.11	2.11	2.11	2.10	2.11	2.10	5	2.16	2.18	2.18	2.19	2.20	2.21
6	2.10	2.11	2.10	2.10	2.10	2.10	6	2.21	2.23	2.23	2.24	2.25	2.25
7	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	7	2.26	2.27	2.26	2.28	2.27	2.29
8	2.09	2.10	2.09	2.09	2.09	2.09	8	2.29	2.29	2.31	2.32	2.32	2.34
9	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	9	2.34	2.35	2.36	2.37	2.37	2.38
10	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	10	2.39	2.40	2.43	2.43	2.45	2.46
11	2.09	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	11	2.48	2.49	2.49	2.50	2.53	2.52
12	2.08	2.08	2.08	2.09	2.09	2.09	12	2.55	2.56	2.57	2.60	2.61	2.63
13	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	13	2.66	2.66	2.68	2.71	2.72	2.73
14	2.09	2.09	2.09	2.10	2.09	2.09	14	2.77	2.78	2.80	2.82	2.83	2.84
15	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	15	2.87	2.87	2.89	2.93	2.92	2.95
16	2.09	2.09	2.09	2.08	2.08	2.08	16	2.97	2.97	2.98	3.01	3.01	3.02
17	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	17	3.05	3.05	3.07	3.08	3.09	3.11
18	2.08	2.08	2.09	2.08	2.08	2.08	18	3.14	3.14	3.17	3.20	3.20	3.24
19	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	19	3.27	3.28	3.30	3.35	3.35	3.37
20	2.07	2.08	2.08	2.07	2.08	2.08	20	3.40	3.42	3.39	3.43	3.43	3.41
21	2.07	2.08	2.08	2.07	2.08	2.08	21	3.43	3.41	3.43	3.45	3.42	3.44
22	2.08	2.09	2.07	2.09	1.09	2.08	22	3.45	3.42	3.44	3.44	3.42	3.44
23	2.09	2.09	2.08	2.09	2.09	2.09	23	3.43	3.42	3.45	3.43	3.43	3.44

早川（仙石原）の水位の変化



10月11日							10月12日						
時	00分	10分	20分	30分	40分	50分	時	00分	10分	20分	30分	40分	50分
0	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0	0.91	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90
1	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	1	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.95
2	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	2	0.94	0.94	0.93	0.94	0.98	1.02
3	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	3	1.09	1.14	1.19	1.22	1.24	1.27
4	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	4	1.31	1.33	1.35	1.34	1.37	1.45
5	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	5	1.53	1.59	1.62	1.61	1.59	1.62
6	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	6	1.63	1.59	1.59	1.61	1.61	1.60
7	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	7	1.55	1.50	1.52	1.53	1.50	1.48
8	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	8	1.49	1.54	1.60	1.64	1.67	1.68
9	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.69	9	1.70	1.72	1.76		1.83	1.88
10	0.63	0.60	0.65	0.69	0.70	0.70	10	1.93	1.98	2.03	2.07	2.13	2.19
11	0.71	0.71	0.71	0.71	0.73	0.78	11	2.23	2.27	2.31	2.29	2.26	2.21
12	0.80	0.81	0.81	0.82	0.83	0.83	12	2.20	2.25	2.31	2.40	2.48	2.58
13	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	13	2.65	2.74	2.79	2.81	2.83	2.87
14	0.87	0.88	0.89	0.89	0.90	0.90	14	2.90	2.94	2.96	2.92	2.82	2.70
15	0.89	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	15	2.58	2.51	2.48		2.54	2.59
16	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	16	2.62	2.60	2.57	2.52	2.48	2.47
17	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	17	2.49			2.50		
18	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	18				2.86	2.97	
19	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	19	3.28	3.38	3.51	3.61	3.55	3.32
20	0.83	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	20	3.02	2.76	2.56	2.41	2.28	2.18
21	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	21	2.11	2.05	2.01	1.97	1.94	1.90
22	0.84	0.85	0.86	0.87	0.89	0.91	22	1.88	1.86	1.84	1.82	1.80	1.80
23	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	23	1.82	1.82	1.81	1.80	1.78	1.76

見方：1時台の10分は01時10分(小田原土木センターの集計表による。)

交通機関の計画運休

- 1 箱根登山電車
 - 小田原→箱根湯本 12日 11:27 より計画運休(計画通り)
 - 箱根湯本→小田原 12日 11:35 より計画運休(計画通り)
 - 箱根湯本→強羅 12日 08:52 より計画運休(2時間前倒し)
 - 強羅→箱根湯本 12日 08:50 より計画運休(2時間前倒し)

- 2 箱根ケーブルカー
 - 12日 08:20 より計画運休(2時間前倒し)

- 3 箱根ロープウェイ
 - 箱根山の噴火警戒レベル引き下げに伴い全線運行再開の準備中であつたため、姥子～桃源台を除き運休中

- 4 箱根登山バス
 - 12日 07:10 より小田原～箱根湯本の折り返しのみ
 - 12日 11:00 より全線計画運休

- 5 伊豆箱根バス
 - 12日始発から全便計画運休

- 6 海賊船、遊覧船、N I N J Aバス
 - 12日始発から全便計画運休

道路通行止めの状況

- 10 日 14:00 西湘バイパス早川～二宮
22:00 国道 135 号石橋～真鶴隧道
- 11 日 06:45 国道 135 号石橋～根府川(解除)
14:00 湯本富士屋ホル西側小道(歩道)
15:00 西湘バイパス全線通行止め
- 12 日 07:00 芦ノ湖スカイライン全線
07:50 箱根山間部 (全道)
08:00 国道 135 号石橋～根府川 (再度通行止め)
08:15 アネスト岩田ターンパイク箱根
09:10 箱根全山 (全道)
09:15 箱根スカイライン
10:00 国道 1 号(三島側)
13:50 福住旅館裏の歩道
〃 強羅公園上アンダーパス冠水
14:00 小田原厚木道路 厚木～小田原西
- 13 日 07:00 国道 135 号真鶴～石橋 (解除)
- 14 日 13:45 全山通行止め解除 (被災箇所を除く。)

消防出動状況(箱根町消防、箱根町消防団)

1 10月12日(土)

番号	時刻	作業内容	原因	地域
1	10:51	土嚢積み	水路溢水	箱根
2	10:57	〃	〃	湯本
3	11:04	〃	敷地内雨水流入	小涌谷
4	11:32	〃	水路溢水	宮城野
5	11:57	〃	〃	宮城野
6	11:59	〃	敷地内雨水流入	小涌谷
7	12:37	〃	〃	仙石原
8	12:58	排水作業	地下雨水流入	強羅
9	13:02	土嚢積み	敷地内雨水流入	箱根
10	13:30	〃	〃	仙石原
11	13:54	対応不能	床上浸水	仙石原
12	13:58	対応不能	水路溢水	小涌谷
13	13:59	土嚢積み	敷地内雨水流入	元箱根
14	14:11	土嚢積み	河川溢水	湯本
15	14:23	対応不能	敷地内雨水流入	元箱根
16	14:29	土嚢積み	敷地内雨水流入	小涌谷
17	14:34	〃	〃	仙石原
18	14:39	排水作業	地下雨水流入	仙石原
19	14:59	土嚢積み	河川溢水	湯本
20	15:07	活動なし	地下雨水流入	塔之沢
21	15:24	避難誘導	敷地内土砂流入	強羅
22	15:39	土嚢積み	土間へ雨水流入	仙石原
23	15:48	対応不能	屋根への倒木	仙石原
24	15:53	活動なし	敷地内雨水流入	仙石原
25	16:09	土嚢積み	土間へ雨水流入	仙石原
26	17:17	垂直避難	敷地内雨水流入	仙石原
27	18:01	土嚢積み	水路溢水	元箱根
28	19:19	土嚢積み	河川溢水	湯本
29	19:40	〃	水路溢水	宮城野

番号	時刻	作業内容	原因	地域
30	19:50	避難誘導	土砂崩れ	元箱根
31	19:54	排水作業	地下雨水流入	湯本
32	19:59	活動なし	床上浸水	湯本
33	20:49	排水作業	室内雨水流入	湯本
34	20:59	〃	地下雨水流入	湯本
35	21:34	避難誘導	敷地内雨水流入	仙石原
36	21:39	救出活動	土砂流入	強羅

2 10月13日(日)

番号	時刻	作業内容	原因	地域
37	06:39	確認のみ	土砂崩れ	元箱根
38	06:48~	〃	道路陥没	仙石原
39		〃	店舗内雨水流入	仙石原
40		〃	地下雨水流入	仙石原
41		〃	〃	仙石原
42	07:08~	〃	土砂流入	小涌谷
43		〃	土砂崩れ	宮城野
44	08:25	土嚢積み	土砂流入	木賀

3 10月14日(月)

番号	時刻	作業内容	原因	地域
45	08:26	確認のみ	土砂流入	木賀

公共施設の被害状況

出張所	箱根出張所（配管破損、雨水流入）
学校教育施設	仙石原小グラウンド（土砂）、箱根中（倒木）、箱根幼稚園（側溝等に土砂）
社会教育施設	宮城野公民館駐車場（土砂）、仙石原公民館（雨水流入）、社会教育センター駐車場（土砂）、弓道場（ネット・屋根破損）、精進ヶ池遊歩道・地下道水没、宮城野テニスコート（土砂）、杉並木（土砂、石畳破損、法面崩落）
福祉施設	さくら館（ピット水没、放送設備故障、火災報知器異常）、やまなみ荘（温泉設備故障）、宮城野保育園（側溝詰まり）、第2上河原町営住宅（エレベーター故障）、宮城野町営住宅（土砂・流木）、小涌谷町営住宅（倒木）
上下水道温泉施設	箱根神社水源（土砂）、大芝第1ポンプ場（通信回線断）、樹木園ポンプ場（水没）、芦之湯配水池（断水）、湯の花ホテル自己水（土砂）、阿字ヶ池水源導水管破損、湯の花線配湯管破損
観光施設	畑宿清流公園の橋崩落、仙石原いこいの家温泉休業、森のふれあい館（雨漏り）、道の駅箱根峠（雨漏り）、畑宿寄木会館（アンテナ破損）、すすき草原（遊歩道破損）、箱根湿生花園（仮設小屋破損、ボイラー浸水、駐車場泥堆積、倒木）、小涌谷公衆トイレ（土砂、地面抉れ）、大原公衆トイレ（土砂）、湖尻公衆トイレ（アスファルト隆起）、千条の滝（歩道破損）、湖尻園地（アスファルト隆起、土砂）
公園施設	仙石原公園いこいの森（フェンス崩落）

民間施設の被害状況

1 建物被害(り災証明書発行分)

区分	住家					非住家					住家 合計	非住家 合計	総 合計
	湯本	温泉	宮城野	仙石原	箱根	湯本	温泉	宮城野	仙石原	箱根			
全壊	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
(床上浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
(床下浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大規模半壊	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
(床上浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(床下浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
半壊	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2
(床上浸水)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2
(床下浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一部損壊(準半壊)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	4
(床上浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
(床下浸水)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
一部損壊(10%未満)	3	4	7	5	2	7	7	11	11	11	21	47	68
(床上浸水)	1	0	0	3	0	1	1	3	3	3	4	11	15
(床下浸水)	0	1	1	2	1	4	3	5	2	7	5	21	26
合計	3	4	7	5	3	7	8	12	15	12	22	54	76
(床上浸水)	1	0	0	3	0	1	2	4	4	4	4	15	19
(床下浸水)	0	1	1	2	1	4	3	5	4	7	5	23	28

り災証明書の発行は終了しています。

被災証明書の発行は現在も継続しており、集計中です。

2 温泉造成供給施設

仙石原・強羅の宿泊施設への温泉供給が停止(265件中99件)

※ 停止した施設に対しては、他の施設から融通する対応が見られました。

3 大涌谷ガス観測器材

ガス検知器及びデータ伝送ケーブル(土石流)

町内の道路被害

1 国道

(1) 1号

出水、土砂、倒木により町内全線通行止め（12日より函嶺洞門で規制）

→19日14時より小涌谷で片側通行、12月3日解除、12月6日ユネッサン前仮設橋梁撤去

(2) 138号

土砂により春山荘バス停～碓氷洞門通行止め（14日より大文字橋～小塚入口に変更）

→12月27日仮設橋梁バイパスにより解除

2 県道

(1) 75号（仙石原～大芝）

土砂災害により全線通行止め（14日より大芝～箱根園入口に縮小）

→10月26日片側通行、10月28日解除

(2) 731号（南箱道路）

土砂災害により令和元年度の供用が延期

→工程を精査中

(3) 732号（旧道）

お玉ヶ池溢水により甘酒茶屋～お玉が池の間が通行止め

→10月16日解除

(4) 734号（大涌谷園地～小涌谷）

土砂災害により全線通行止め

→10月26日解除

(5) 736号（長尾隧道）

土砂災害により国138交点から県境の間が通行止め

→12月18日解除

(6) 737号（芦ノ湖西岸：長尾～芦川）

土砂災害により全線通行止め（段階的に通行止め区間を縮小）

→令和2年6月8日解除

3 町道

(1) 湯本

- 1:交番裏側溝に土砂詰まり (23 日撤去依頼)
- 2:滝通り付近に土砂堆積(13 日清掃)
- 4:土砂堆積等(対応済)
- 36:水明荘付近土砂堆積 (13 日 9 割を住民で対応済)
排水管破損 (25 日修理依頼)
- 71:倒木 (13 日現場確認するも対応済で対応者不明)
- 143:階段・墓場付近土砂や枝堆積 (23 日撤去依頼)
- 188:旧湯本中付近倒木(13 日電線対応、民民当事者間処理)
- 292:あじさい橋橋脚破損の連絡 (14 日損傷確認できず)

(2) 温泉

- 12:岩田屋前側溝詰まり (25 日撤去依頼)
- 84:軌道からバラスト流出 (21 日修理依頼)
- 111:二ノ平入り口流水 (小涌園出水停止により解消)
- 112:ちすじ旅館前道路滝状 (13 日清掃依頼)
うたゆ裏未舗装部洗堀 (12 月 2 日補修依頼、令和 2 年 3 月復旧)
- 118:大島工業分譲地入口の舗装めくれ (11 月 9 日依頼)

(3) 宮城野

- 11:さくら館側溝詰まり (21 日撤去依頼)
下河原橋から民家に雨水流入 (25 日側溝設置依頼)
- 12:諏訪神社土砂流出 (21 日水路土砂撤去完了)
- 17:公園上アンダーパス冠水
(12 日勝俣組が通行止め対応、18 日開放)
- 51:さくら館横側溝詰まり (25 日撤去依頼)
- 61:さくら館裏民家土砂堆積 (対応済)
- 163:原商店筋舗装破損 (21 日修理依頼)
- 180:宮城野橋付近国道歩道の舗装割れ (小田原土木に連絡)
たび屋付近側溝土砂詰まり (29 日撤去依頼)
- 188:自笑園付近水路破損 (31 日修理依頼)
- 190:二ノ平配水池土砂が民家フェンス損傷 (21 日修理依頼)

(4) 仙石原

- 1:浄水センター付近冠水(12 日山季建設が通行止め対応)
湿生花園駐車場付近歩道陥没 (依頼済)
湿生花園付近側溝土砂詰まり (24 日撤去依頼)
朝比奈付近側溝土砂詰まり (民地内であり対応なし)

民地に土砂流入（民で処置）
星槎学園裏暗渠詰まり（依頼済）
2:ハイランド～みたけ側溝詰まり（17日撤去依頼）
みたけ付近舗装破損（依頼済）
3:温泉荘二番通りカーブミラー曲がり（21日修理依頼）
90:セントラル生コン裏の橋に流木（県に報告）
100:仙石運送奥側溝詰まり（対応済）
125:森デザイン付近土砂流出（私道のため対応なし）
137:仙石原小裏土砂崩れ（通行止め継続）
147:温泉病院付近道路陥没（施工完了）
153:万岳楼裏土砂流入を町に対応依頼（民で対応）
206:リフレッシュクラブ駐車場に土砂流出（企業庁で対応）
211:高原中通り南3番交差点亀裂（仮復旧済）
213:なかむら山荘上部土砂崩れ（18日県道開放）
金時登山口：ボックスカルバート土砂詰まり（11月2日撤去完了）
春山荘もみじ通り：洗堀・石積み崩れ（31日修理依頼）

(5) 箱根

1:箱根園～県75交差点まで舗装めくれ（13日修理依頼）
3:大芝土砂崩れ（11月5日舗装完了、法面崩落は対応中）
民地に土砂流入（対応中）
側溝詰まり（処置済）
12:環境センター付近舗装破損（30日修理完了）
35:オーミラド上舗装洗堀（13日修理依頼）
42:豊月下付近石積み破損（民地のため対応なし）
48:阿字ヶ池付近側溝土砂詰まり（25日撤去依頼）
89:柳屋ビルディング付近倒木（13日撤去依頼）
113:九頭竜神社付近大きな水たまり（25日処理依頼）
118:和奏林付近土砂流出（25日撤去依頼）
町有道路（旧NTT電話交換センター脇）：土砂詰まり（23日撤去依頼）

町内の水系被害

1 水路

- (1) 芦之湯水路
山形屋裏の水路が木の根で閉塞（緊急性なし）
- (2) 仙石原水路
淡水養魚場付近が洗堀（21 日立会い）
- (3) 下耕地水門
土砂堆積（11 月 11 日撤去完了）
- (4) 宮城野水路
浄水センター裏の石積みが流出（民地のため対応なし）
- (5) 東馬道水路
カルム仙石原駐車場側の水路が洗堀（対応中）

2 河川・沢被害

- (1) 湯沢川
護岸崩れ（調査検討中）
かんぼの宿付近で石の流出（問題なし）
- (2) あけび沢
ソロピザ付近石積み流出（対応中）
永井医院付近の護岸流出（対応済）
土砂流出の通報（対応済）
仙石窯付近で土砂流出（対応済）
- (3) 湖尻川
パウテラス付近の沢両岸抉れ（31 日修理依頼）
ふたば荘地下室に土砂流出（23 日撤去依頼）
湖尻ターミナル付近に流木・土砂流出（依頼済）
- (4) 早川
對星館下の護岸崩れ（小田原土木センターに連絡）
仙石原公園付近護岸崩れ（小田原土木センター対応中）