

第2一般廃棄物最終処分場 維持管理の状況に関する情報

令和3年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	ダスト	残渣																						
処理量(トン)	67.88	59.82	66.58	57.15	64.89	63.21	64.80	80.42	77.13	91.84	55.12	75.52	69.63	59.35	79.85	76.04	78.98	60.31	67.41	50.84	79.21	57.05	59.64	111.71

2 点検に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	2.5.7.9.12.14.16.19.21.2 3.26.28.30日	3.5.7.10.12.14.17.19.21. 24.26.28日	2.4.7.9.11.14.16.18.21.2 3.25.28.30日	2.5.7.9.12.14.16、 19.21.23.26.28.30日	2.4.6.9.11.13.16.18.20.2 3.25.27.30日	1.3.6.8.10.13.15.17.20.2 2.24.27.29日	1.4.6.8.11.13.15.18.20.2 2.25.27.29日	1.3.5.8.10.12.15.17.19.2 2.24.26.29日	1.3.6.8.10.13.15.17.20.2 2.24.27.29.31日	5.7.10.12.14.17.19.21.2 4.26.28.31日	2.4.7.9.11.14.16.18.21.2 3.25.28日	2.4.7.9.11.14.16.18.21.2 3.25.28.30日
擁壁等	2.5.7.9.12.14.16.19.21.2 3.26.28.30日	3.5.7.10.12.14.17.19.21. 24.26.28日	2.4.7.9.11.14.16.18.21.2 3.25.28.30日	2.5.7.9.12.14.16、 19.21.23.26.28.30日	2.4.6.9.11.13.16.18.20.2 3.25.27.30日	1.3.6.8.10.13.15.17.20.2 2.24.27.29日	1.4.6.8.11.13.15.18.20.2 2.25.27.29日	1.3.5.8.10.12.15.17.19.2 2.24.26.29日	1.3.6.8.10.13.15.17.20.2 2.24.27.29.31日	5.7.10.12.14.17.19.21.2 4.26.28.31日	2.4.7.9.11.14.16.18.21.2 3.25.28日	2.4.7.9.11.14.16.18.21.2 3.25.28.30日
遮水工	9日	5日	7日	16日	11日	8日	11日	5日	10日	17日	16日	21日
調整池	9日	5日	7日	16日	11日	8日	11日	5日	10日	17日	16日	21日
浸出水処理設備	9日	5日	7日	16日	11日	8日	11日	5日	10日	17日	16日	21日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
集排水設備凍結防止のための設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 遮水工は電気式漏水検知システムにより24時間監視しております。

* 集排水設備凍結防止のための設備は設置していません。

3 措置に関する事項

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 残余容量に関する事項

測定日	令和3年5月24日
残余容量(m ³)	17,255.19m ³