

箱根町環境センター 維持管理の状況に関する情報

平成29年度

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (種類はすべて可燃性一般廃棄物)

処理量 (トン)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1号炉	609.45	669.11	689.59	650.73	889.05	732.65	756.03	813.81	1,214.46	1,149.26	619.23	570.78
	2号炉	602.38	668.46	711.11	468.25	846.98	494.96	840.22	638.88	工事中	工事中	工事中	928.24
	計	1,211.83	1,337.57	1,400.70	1,118.98	1,736.03	1,227.61	1,596.25	1,452.69	1,214.46	1,149.26	619.23	1,499.02

2 燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (すべて日平均値の月平均値)

対象炉	項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
1号炉	燃焼室温度 (°C)	焼却炉 出口	866	851	856	865	858	827	815	848	859	874	865	867	800 (以上)
	集じん器入口ガス温度 (°C)	集じん器入口	187	188	187	187	187	192	198	197	199	200	186	198	200
	一酸化炭素濃度 (ppm)	集じん器出口	21	19	14	21	24	19	23	24	14	11	11	15	100
2号炉	燃焼室温度 (°C)	焼却炉 出口	827	836	822	818	828	829	826	840	工事中	工事中	工事中	853	800 (以上)
	集じん器入口ガス温度 (°C)	集じん器入口	186	186	185	186	186	188	188	188	工事中	工事中	工事中	193	200
	一酸化炭素濃度 (ppm)	集じん器出口	20	17	21	20	23	27	20	27	工事中	工事中	工事中	14	100

3 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度測定 (排ガス採取位置はすべて煙突中間)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	排出基準値
対象炉	1号炉	2号炉	2号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	1号炉	1号炉	2号炉	-
試料採取日	4月14日	5月17日	6月14日	7月26日	8月23日	9月13日	10月18日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月15日	-
結果が得られた日	5月2日	5月31日	6月28日	8月18日	9月7日	9月28日	11月8日	11月29日	12月27日	2月7日	3月6日	3月7日	-
ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.01未満	—	—	0.006	0.003	0.007	0.005	0.002	0.003	0.003	0.007	0.006	0.08 (法令)
硫黄酸化物濃度 (ppm)	1未満	1未満	0.5未満	0.55	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4 (条例)
窒素酸化物濃度 (ppm)	64	152	59	31	32	67	37	40	40	43	45	39	250 (法令)
塩化水素濃度 (mg/m ³ N)	13	9	11	14	6.9	8	5.2	7.1	29	23	3.3	2.1	700 (条例)

4 排ガス中のダイオキシン類濃度

対象炉	排ガス採取位置	排ガス採取年月日	結果の得られた日	測定結果	排出基準
1号炉	1号炉煙突中間	平成29年8月30日	平成29年10月3日	0.58	1ng-TEQ/m ³ N
2号炉	2号炉煙突中間	平成29年9月6日	平成29年10月3日	0.19	

5 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

対象炉	除去場所	作業日
1号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	4/3, 6, 10, 13, 14, 20, 24, 27, 5/12, 11, 15, 18, 22, 29, 6/2, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 7/3, 6, 10, 20, 27, 31, 8/3, 7, 10, 14, 17, 21, 23, 28, 31, 9/4, 6, 11, 14, 19, 22, 27, 10/4, 10, 12, 16, 20, 26, 30, 11/2, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 12/3, 6, 11, 14, 18, 20, 25, 28, 31, 1/7, 11, 14, 18, 22, 25, 29, 2/9, 20, 22, 27, 3/14, 16, 22, 26, 28, 30
	排ガス処理設備 ろ布	4/3, 6, 10, 13, 14, 20, 24, 27, 5/1, 11, 15, 18, 19, 22, 29, 6/5, 8, 12, 19, 26, 7/3, 4, 5, 6, 20, 31, 8/1, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 28, 9/11, 14, 15, 27, 10/4, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 26, 30, 11/2, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 12/3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 1/3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 2/13, 22, 3/13, 14, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30
	排ガス処理設備 炉頂部	3/30
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	4/18, 8/28
2号炉	排ガス冷却設備 ガス調温室	4/3, 6, 10, 13, 14, 20, 24, 27, 5/1, 11, 15, 18, 22, 29, 6/2, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 7/3, 6, 10, 27, 31, 8/3, 7, 10, 14, 19, 21, 23, 28, 9/4, 6, 11, 14, 27, 10/4, 10, 12, 16, 20, 26, 30, 11/2, 6, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 2/2, 21, 3/5, 8, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 30
	排ガス処理設備 ろ布	4/3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 28, 5/1, 11, 15, 18, 22, 29, 6/5, 8, 12, 19, 26, 7/3, 4, 5, 6, 19, 27, 31, 8/1, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 28, 9/5, 11, 14, 15, 27, 10/4, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 26, 30, 11/2, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 2/1, 23, 3/2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30
	排ガス処理設備 炉頂部	4/7, 7/18, 8/25
	排ガス処理設備 煙道	
	排ガス処理設備 バグフィルタ	4/18, 8/28