

箱根町通学路対策箇所一覧表

| No. | 地区 | 路線 | 住所等 | 点検時の状況等 | 対策内容 | 初回点検年度 | 対策完了年度 |
|-----|-----|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | 湯本 | 国道1号線 | 箱根町湯本831番地付近湯本三枚橋交差点 | 支障木が信号機の視認性を妨げている | 支障木の剪定を実施 | 平成24 | 平成24 |
| 2 | 湯本 | 国道1号線 | 箱根町湯本855番地付近旧湯本中学校入口 | 運転手への注意喚起が少ない | 路肩のカラー舗装化を実施 | 平成24 | 平成24 |
| 3 | 湯本 | 町道湯211号線 | 箱根町湯本928番地～962番地付近 | 路側帯の白線や路面サインが消えかかっている | 白線の塗り直しを実施 | 平成24 | 平成24 |
| 4 | 湯本 | 町道湯220号線 | 箱根町湯本111番地付近トンネル | トンネルが狭い | 路面サインの塗り直し、注意看板を設置 | 平成24 | 平成24 |
| 5 | 温泉 | 国道1号線 | 箱根町小涌谷439番地町営住宅付近 | 見通しが悪く横断歩道がない | 車両減速の路面サインを設置 | 平成24 | 平成24 |
| 6 | 箱根 | 国道1号線 | 箱根町箱根32番地付近箱根関所跡入口 | 事故多発箇所のため、横断が危険 | 車両減速の路面サインを設置 | 平成24 | 平成24 |
| 7 | 宮城野 | 町道宮1号線 | 箱根町宮城野638番地碓水橋～557番地宮沢橋付近 | 道路側溝の甲蓋に隙間が2箇所ある | 甲蓋の改修 | 平成24 | 平成24 |
| 8 | 仙石原 | 町道仙12号線 | 箱根町仙石原205番地ニコニコ学園前 | 路側帯の白線が消えかかっている | 白線の塗り直し | 平成24 | 平成24 |
| 9 | 仙石原 | 町道仙46号線 | 箱根町仙石原113番地～139番地付近 | 路側帯の白線、スクールゾーン表示が消えかかっている | 白線の塗り直し | 平成24 | 平成24 |
| 10 | 仙石原 | 県道75号線 | 箱根町仙石原842番地仙石原文化センター前 | 見通しが悪い | 車両減速の路面サイン | 平成24 | 平成24 |
| 11 | 仙石原 | 町道仙41号線 | 箱根町仙石原158番地箱根モーターズ前 | 見通しが悪い | 白線の塗り直し | 平成24 | 平成24 |
| 12 | 仙石原 | 国道138号線 | 箱根町仙石原104番地前仙石原交差点 | 町道進入路側の横断歩道と横断信号がない | 歩道を切り下げ車道化し、白線を巻き込ませる | 平成24 | 平成24 |
| 13 | 仙石原 | 国道138号線 | 箱根町仙石原66番地なみだ橋付近 | 歩道と縁石の間に隙間 | 歩道路面の整備 | 平成24 | 平成24 |
| 14 | 仙石原 | 国道138号線 | 箱根町仙石原286番地ローソン付近 | ガードレール付属反射板ひび割れ | 反射板の改修 | 平成24 | 平成24 |
| 15 | 宮城野 | 県道733号線 | 箱根町宮城野258番地八百豊前 | 横断歩道の白線が消えかかっている | 横断歩道の塗り直し | 平成24 | 平成25 |

箱根町通学路対策箇所一覧表

| No. | 地区 | 路線 | 住所等 | 点検時の状況等 | 対策内容 | 初回点検年度 | 対策完了年度 |
|-----|-----|----------|---|--|--------------------------|--------|--------|
| 16 | 宮城野 | 町道宮1号線 | 箱根町宮城野557番地宮沢橋付近 | ガードレールに隙間がある | ガードレール設置 | 平成24 | 平成25 |
| 17 | 仙石原 | 国道138号線 | 箱根町仙石原25番地前郵便局T字路 | 道路幅員の狭い町道への進入の際に巻き込み事故の危険 | 歩道の改修 | 平成24 | 平成25 |
| 18 | 宮城野 | 県道723号線 | 箱根町宮城野260番地強羅坂下バス停付近 | 車両の速度が速い | 注意看板の設置 | 平成26 | 平成26 |
| 19 | 湯本 | 県道732号線 | 箱根町湯本225番地～399番地付近 | 通学路にひかれている、グリーンベルトの色が薄くなっている | 三枚橋から湯本小学校まで、グリーンベルトを引いた | 平成27 | 平成27 |
| 20 | 温泉 | 国道1号線 | 箱根町小涌谷525番地付近 | カーブと坂があるため、横断歩道、信号機の認識が遅れてしまう | カーブミラーに横断歩道予告看板を設置 | 平成27 | 平成27 |
| 21 | 温泉 | 国道1号線 | 箱根町大平台345番地付近 | カーブのため、横断歩道の認識が遅れスピードを出して通過する車が多い | 横断歩道予告看板を設置 | 平成27 | 平成27 |
| 22 | 宮城野 | 国道138号 | 箱根町宮城野86番地付近 | 横断歩道注意看板があるが、文字が薄く劣化しているため、目立たない | 新たな看板に張り替え | 平成27 | 平成27 |
| 23 | 強羅 | 県道723号 | 箱根町強羅1300-537番地～1300番地付近 | 歩道外側線の白線が薄くなっている | 外側線の塗り直し | 平成27 | 平成27 |
| 24 | 仙石原 | 町道仙137号線 | 箱根町仙石原25番地～50番地付近 | 路側帯の白線、スクールゾーン表示が消えかかっている | 白線、路面サインの塗り直し | 平成24 | 平成27 |
| 25 | 仙石原 | 国道138号 | 箱根町仙石原348番地～351付近 | 歩道(水道)上に溝穴があり、足を取られる可能性(特に冬季)がある | 溝穴キャップを設置 | 平成26 | 平成27 |
| 26 | 仙石原 | 国道138号 | 箱根町仙石原1286-28番地付近(小塚入口～俵石橋/足柄幹線林道と国道138号との合流付近) | 歩道がなく、横断歩道との連絡も悪い | グリーンラインを設置 | 平成26 | 平成27 |
| 27 | 宮城野 | 県道723号線 | 箱根町木賀929番地付近 | 路面標示が薄くなっており、一時停止しない車も多く危険である。 | 路面標示の塗り直し | 平成26 | 平成28 |
| 28 | 湯本 | 県道732号線 | 箱根町湯本399番地、392番地付近 | 下り坂であり、スピードを出す車が多い。カーブのため、注意喚起看板が設置されているが、更新してほしい。 | 看板の更新を実施 | 平成28 | 平成29 |
| | 湯本 | 県道732号線 | 箱根町湯本314番地付近 | スピードを出してくる車が多く、道路が左にカーブしていることから見通しが悪い。 | 路面標示、外側線の引き直し | 平成28 | 平成29 |
| 29 | 宮城野 | 町道宮13号線 | 箱根町宮城野298番地～80番地付近 | 道幅が狭い、またカーブが多いため見通しが悪い。抜け道となっている為、車両の通行も多い。 | 片側にグリーンベルトを設置 | 平成24 | 平成29 |

箱根町通学路対策箇所一覧表

| No. | 地区 | 路線 | 住所等 | 点検時の状況等 | 対策内容 | 初回点検年度 | 対策完了年度 |
|-----|-----|--------------------------------------|--|--|--|--------|--------|
| 30 | 宮城野 | 町道宮1号線 | 箱根町宮城野638番地碓氷橋「サニーパーク」入り口三叉路 | 交差点幅が広く、交通量も多いが、横断歩道がない。 | 破線状のグリーンベルトを設置 | 平成24 | 平成29 |
| 31 | 宮城野 | 町道宮14号線 | 箱根町宮城野78-2番地(八百豊商店前)～同206-3番地(足柄幹線林道接合部) | 見通しが悪く、事故等が懸念され、降雪時は道路脇の竹等が歩道や道路側に倒れてくる。 | 草木の剪定を実施 | 平成28 | 平成29 |
| 32 | 湯本 | 町道湯71号線 | 箱根町湯本206 | 街灯が少なく、暗い。 | 道路照明を平成28年度に設置、平成30年度にLED化 | 平成24 | 平成30 |
| 33 | 湯本 | 町道湯211号線・220号線 | 箱根町湯本94～136-2付近 | 登校時、通勤車両が混雑する主要道路を避けて裏道に進入してくるが、道幅が狭く歩道もなく、スピードを出す車両もあり危険である。 | グリーンベルトを設置 信号サイクルの変更 | 平成29 | 平成30 |
| 34 | 宮城野 | 国道138号 | 箱根町木賀951-9～宮城野91 | 歩道が狭く、1列分しか歩行スペースが確保されていない区間が多く、車との接触が危惧される。 | グリーンベルトを設置 | 平成29 | 令和元 |
| 35 | 湯本 | 町道湯3号線 | 箱根町湯本501 | 路上駐車が多く、路側帯の白線が見えない。 | グリーンベルトを設置 | 平成24 | 令和元 |
| 36 | 仙石原 | 町道仙137号線 | 箱根町仙石原46前道路 | 「スクールゾーン」の文字が薄れている。 | 「スクールゾーン」の文字塗り直し | 令和元 | 令和元 |
| 37 | 湯本 | 町道湯3号線 | 箱根町湯本468付近 | カーブが急な細い道で、見通しが悪い箇所がある。 | グリーンベルトを設置 | 令和元 | 令和元 |
| 38 | 湯本 | 町道湯220号線 | 箱根町湯本962-1付近 | 白線標示(T字)が薄くなっている。 注意看板が古くなってきている。 | T字の塗り直し 看板の更新 | 令和2 | 令和2 |
| 39 | 宮城野 | 県道723号線 | 箱根中学校校門前 | バス停があり、車両で道路に出る際に二ノ平入口方面からの車両が見えにくい。車対車の事故により生徒が巻き込まれる危険が懸念される。 | ミラーの設置 | 令和元 | 令和2 |
| 40 | 湯本 | 町道湯3号線 | 箱根町湯本468番地～弥栄橋間 | 道幅が狭く、坂とカーブがあり、見通しが悪いが、抜け道として車両の往来がある。弥栄橋の「スクールゾーン」の文字が薄れている。 | 既に設置済のグリーンベルト(No.37)を弥栄橋まで延長 「スクールゾーン」の文字塗り直し | 令和3 | 令和3 |
| 41 | 湯本 | 県道732号線 | 湯本小学校付近から台の茶屋バス停付近まで | 道幅が狭く、特に下り坂では、スピードを出してくる車も見られ、見通しの悪いカーブの中には、運転席から児童の姿が確認しづらい箇所があり、十分注意が必要である。 | グリーンベルトの塗り直し | 平成30 | 令和3 |
| 42 | 宮城野 | 町道宮67号線(箱根町宮城野538・536付近)から町道宮1号線への変更 | | 道路に面している斜面に岩がむき出しになっている箇所があり、そこを通らない通学路に変更する。変更後の通学路には、外側線はあるが、グリーンベルトは設置されていない。 | 通学路の変更及び変更後の通学路にグリーンベルトの設置 | 令和3 | 令和3 |

箱根町通学路対策箇所一覧表

| No. | 地区 | 路線 | 住所等 | 点検時の状況等 | 対策内容 | 初回点検年度 | 対策完了年度 |
|-----|-----|--------------------------------|-----------------------|--|---|--------|--------|
| 43 | 元箱根 | 国道1号線 | 畑宿入口三叉路 | 坂になっているため、スピードを出した車両が多く、三叉路のため様々な方向から車両が来る中、スクールバス乗降場所の大芝バス停に行くために、一部の児童が道路を渡らなくてはならないが、信号はあっても、利用者が少ないため、横断歩道が設置されない箇所。 | 帰りのスクールバスを降車する際に、私道方面に停車することにより、道路を横断せずに帰宅することができるということになった。降車場所として利用するため、私道の所有者に対し、依頼文を送付。スクールバスの降車場所の変更を確認。 | 平成30 | 令和3 |
| 44 | 宮城野 | 国道138号線 | 新宮沢橋信号付近横断歩道 | 信号は設置されているが、直線道路で車両のスピードが出る箇所。 | 速度注意とドットラインを設置 | 令和3 | 令和3 |
| 45 | 仙石原 | 町道仙15号線 | 湿原通りとすずき通り交差点から中筋5号橋間 | スピードを出してくる車がある。 | 外側線の塗り直し スクールゾーンの塗り直し | 令和3 | 令和3 |
| 46 | 湯本 | 町道湯71号線 | 箱根町湯本206番地～209番地間 | 県道から209番地手前までは歩道があるが、当該区間には歩道がない。また、見通しも悪く、グリーンベルトも設置されていない。 | 外側線舗装 グリーンベルト設置 | 令和3 | 令和4 |
| 47 | 宮城野 | 町道宮14号線 | 箱根町宮城野225番地付近の横断歩道 | 横断歩道が消えかけている | 停止線・道路標示「止まれ」・横断歩道の塗り直し | 令和3 | 令和4 |
| 48 | 仙石原 | 湿原通り(町道仙1号線)とすずき通り(町道仙15号線)交差点 | 箱根町仙石原817番地付近 | 非常に交通量が多く、スピードを出す車も多いため、危険である。道路標示等が薄くなっている。 | 停止線・道路標示「止まれ」・横断歩道の塗り直し | 令和3 | 令和4 |
| 49 | 仙石原 | 町道仙50号線 | 箱根町仙石原17・18番地～20番地間 | 当該区間には外側線がなく、「スクールゾーン」「止まれ」も薄くなっている。 | 道路標示「止まれ」の塗り直し L型側溝の補修 外側線の新設 | 令和3 | 令和4 |
| 50 | 宮城野 | 林道 | 箱根町宮城野225付近 | スクールゾーンの表示・外側線が薄くなっている。また、飛び出しを注意する看板も必要である。 | スクールゾーン・外側線の塗り直し 「飛び出し注意」の看板を設置 | 令和4 | 令和4 |
| 51 | 宮城野 | 町道宮1号線 | 宮前通り | 車の速度が速いため、路面標示で運転者へ注意を促す必要がある。 | 路面標示「速度おとせ」を新設 | 令和4 | 令和4 |
| 52 | 宮城野 | 国道138号線 | 箱根町宮城野61 | 外側線及び「追突注意」の表示が薄くなっている。 | 外側線・路面標示「追突注意」の塗り直し | 令和4 | 令和4 |
| 53 | 宮ノ下 | 国道1号線 | 箱根町宮ノ下105付近の横断歩道 | 横断歩道が消えかけている。 | 横断歩道の塗り直し | 令和4 | 令和4 |
| 54 | 湯本 | 町道湯294号線 | 箱根町湯本204付近 | スクールゾーンの表示・外側線が薄くなっている。 | 外側線・スクールゾーンの塗り直し | 令和4 | 令和4 |
| 55 | 湯本 | 町道湯67号線 | 箱根町湯本218付近 | スクールゾーン外側線が薄くなっている。 | スクールゾーンの塗り直し | 令和4 | 令和4 |
| 56 | 湯本 | 県道732号線 | 箱根町湯本215付近 | カーブに横断歩道があるため、速度抑制対策としてドットラインの新設が必要である。 | 減速マーク(ドットライン)の新設 | 令和4 | 令和4 |