

箱根町通学路対策箇所一覧表

No.	地区	路線	住所等	点検時の状況等	対策内容	初回点検年度	対策完了年度
1	湯本	国道1号線	箱根町湯本831番地付近湯本三枚橋交差点	支障木が信号機の視認性を妨げている	支障木の剪定を実施	平成24	平成24
2	湯本	国道1号線	箱根町湯本855番地付近旧湯本中学校入口	運転手への注意喚起が少ない	路肩のカラー舗装化を実施	平成24	平成24
3	湯本	町道湯211号線	箱根町湯本928番地～962番地付近	路側帯の白線や路面サインが消えかかっている	白線の塗り直しを実施	平成24	平成24
4	湯本	町道湯220号線	箱根町湯本111番地付近トンネル	トンネルが狭い	路面サインの塗り直し、注意看板を設置	平成24	平成24
5	温泉	国道1号線	箱根町小涌谷439番地町営住宅付近	見通しが悪く横断歩道がない	車両減速の路面サインを設置	平成24	平成24
6	箱根	国道1号線	箱根町箱根32番地付近箱根関所跡入口	事故多発箇所のため、横断が危険	車両減速の路面サインを設置	平成24	平成24
7	宮城野	町道宮1号線	箱根町宮城野638番地碓水橋～557番地宮沢橋付近	道路側溝の甲蓋に隙間が2箇所ある	甲蓋の改修	平成24	平成24
8	仙石原	町道仙12号線	箱根町仙石原205番地ニコニコ学園前	路側帯の白線が消えかかっている	白線の塗り直し	平成24	平成24
9	仙石原	町道仙46号線	箱根町仙石原113番地～139番地付近	路側帯の白線、スクールゾーン表示が消えかかっている	白線の塗り直し	平成24	平成24
10	仙石原	県道75号線	箱根町仙石原842番地仙石原文化センター前	見通しが悪い	車両減速の路面サイン	平成24	平成24
11	仙石原	町道仙41号線	箱根町仙石原158番地箱根モーターズ前	見通しが悪い	白線の塗り直し	平成24	平成24
12	仙石原	国道138号線	箱根町仙石原104番地前仙石原交差点	町道進入路側の横断歩道と横断信号がない	歩道を切り下げ車道化し、白線を巻き込ませる	平成24	平成24
13	仙石原	国道138号線	箱根町仙石原66番地なみだ橋付近	歩道と縁石の間に隙間	歩道路面の整備	平成24	平成24
14	仙石原	国道138号線	箱根町仙石原286番地ローソン付近	ガードレール付属反射板ひび割れ	反射板の改修	平成24	平成24
15	宮城野	県道733号線	箱根町宮城野258番地八百豊前	横断歩道の白線が消えかかっている	横断歩道の塗り直し	平成24	平成25

箱根町通学路対策箇所一覧表

No.	地区	路線	住所等	点検時の状況等	対策内容	初回点検年度	対策完了年度
16	宮城野	町道宮1号線	箱根町宮城野557番地宮沢橋付近	ガードレールに隙間がある	ガードレール設置	平成24	平成25
17	仙石原	国道138号線	箱根町仙石原25番地前郵便局T字路	道路幅員の狭い町道への進入の際に巻き込み事故の危険	歩道の改修	平成24	平成25
18	宮城野	県道723号線	箱根町宮城野260番地強羅坂下バス停付近	車両の速度が速い	注意看板の設置	平成26	平成26
19	湯本	県道732号線	箱根町湯本225番地～399番地付近	通学路にひかかれている、グリーンベルトの色が薄くなっている	三枚橋から湯本小学校まで、グリーンベルトを引いた	平成27	平成27
20	温泉	国道1号線	箱根町小涌谷525番地付近	カーブと坂があるため、横断歩道、信号機の認識が遅れてしまう	カーブミラーに横断歩道予告看板を設置	平成27	平成27
21	温泉	国道1号線	箱根町大平台345番地付近	カーブのため、横断歩道の認識が遅れスピードを出して通過する車が多い	横断歩道予告看板を設置	平成27	平成27
22	宮城野	国道138号	箱根町宮城野86番地付近	横断歩道注意看板があるが、文字が薄く劣化しているため、目立たない	新たな看板に張り替え	平成27	平成27
23	強羅	県道723号	箱根町強羅1300-537番地～1300番地付近	歩道外側線の白線が薄くなっている	外側線の塗り直し	平成27	平成27
24	仙石原	町道仙137号線	箱根町仙石原25番地～50番地付近	路側帯の白線、スクールゾーン表示が消えかかっている	白線、路面サインの塗り直し	平成24	平成27
25	仙石原	国道138号	箱根町仙石原348番地～351付近	歩道(水道)上に溝穴があり、足を取られる可能性(特に冬季)がある	溝穴キャップを設置	平成26	平成27
26	仙石原	国道138号	箱根町仙石原1286-28番地付近(小塚入口～俵石橋/足柄幹線林道と国道138号との合流付近)	歩道がなく、横断歩道との連絡も悪い	グリーンラインを設置	平成26	平成27
27	宮城野	県道723号線	箱根町木賀929番地付近	路面標示が薄くなっており、一時停止しない車も多く危険である。	路面標示の塗り直し	平成26	平成28
28	湯本	県道732号線	箱根町湯本399番地、392番地付近	下り坂であり、スピードを出す車が多い。カーブのため、注意喚起看板が設置されているが、更新してほしい。	看板の更新を実施	平成28	平成29
	湯本	県道732号線	箱根町湯本314番地付近	スピードを出してくる車が多く、道路が左にカーブしていることから見通しが悪い。	路面標示、外側線の引き直し	平成28	平成29
29	宮城野	町道宮13号線	箱根町宮城野298番地～80番地付近	道幅が狭い、またカーブが多いため見通しが悪い。抜け道となっている為、車両の通行も多い。	片側にグリーンベルトを設置	平成24	平成29

箱根町通学路対策箇所一覧表

No.	地区	路線	住所等	点検時の状況等	対策内容	初回点検年度	対策完了年度
30	宮城野	町道宮1号線	箱根町宮城野638番地碓氷橋「サニーパーク」入り口三叉路	交差点幅が広く、交通量も多いが、横断歩道がない。	破線状のグリーンベルトを設置	平成24	平成29
31	宮城野	町道宮14号線	箱根町宮城野78-2番地(八百豊商店前)~同206-3番地(足柄幹線林道接合部)	見通しが悪く、事故等が懸念され、降雪時は道路脇の竹等が歩道や道路側に倒れてくる。	草木の剪定を実施	平成28	平成29
32	湯本	町道湯71号線	箱根町湯本206	街灯が少なく、暗い。	道路照明を平成28年度に設置、平成30年度にLED化	平成24	平成30
33	湯本	町道湯211号線・220号線	箱根町湯本94~136-2付近	登校時、通勤車両が混雑する主要道路を避けて裏道に進入してくるが、道幅が狭く歩道もなく、スピードを出す車両もあり危険である。	グリーンベルトを設置 信号サイクルの変更	平成29	平成30
34	宮城野	国道138号	箱根町木賀951-9~宮城野91	歩道が狭く、1列分しか歩行スペースが確保されていない区間が多く、車との接触が危惧される。	グリーンベルトを設置	平成29	令和元
35	湯本	町道湯3号線	箱根町湯本501	路上駐車が多く、路側帯の白線が見えない。	グリーンベルトを設置	平成24	令和元
36	仙石原	町道仙137号線	箱根町仙石原46前道路	「スクールゾーン」の文字が薄れている。	「スクールゾーン」の文字塗り直し	令和元	令和元
37	湯本	町道湯3号線	箱根町湯本468付近	カーブが急な細い道で、見通しが悪い箇所がある。	グリーンベルトを設置	令和元	令和元
38	湯本	町道湯220号線	箱根町湯本962-1付近	白線標示(T字)が薄くなっている。 注意看板が古くなってきている。	T字の塗り直し 看板の更新	令和2	令和2
39	宮城野	県道723号線	箱根中学校校門前	バス停があり、車両で道路に出る際に二ノ平入口方面からの車両が見えにくい。車対車の事故により生徒が巻き込まれる危険が懸念される。	ミラーの設置	令和元	令和2
40	湯本	町道湯3号線	箱根町湯本468番地~弥栄橋間	道幅が狭く、坂とカーブがあり、見通しが悪いが、抜け道として車両の往来がある。弥栄橋の「スクールゾーン」の文字が薄れている。	既に設置済のグリーンベルト(No.37)を弥栄橋まで延長 「スクールゾーン」の文字塗り直し	令和3	令和3
41	湯本	県道732号線	湯本小学校付近から台の茶屋バス停付近まで	道幅が狭く、特に下り坂では、スピードを出してくる車も見られ、見通しの悪いカーブの中には、運転席から児童の姿が確認しづらい箇所があり、十分注意が必要である。	グリーンベルトの塗り直し	平成30	令和3
42	宮城野	町道宮67号線(箱根町宮城野538・536付近)から町道宮1号線への変更		道路に面している斜面に岩がむき出しになっている箇所があり、そこを通らない通学路に変更する。変更後の通学路には、外側線はあるが、グリーンベルトは設置されていない。	通学路の変更及び変更後の通学路にグリーンベルトの設置	令和3	令和3
43	元箱根	国道1号線	畑宿入口三叉路	坂になっているため、スピードを出した車両が多く、三叉路のため様々な方向から車両が来る中、スクールバス乗降場所の大芝バス停に行くために、一部の児童が道路を渡らなくてはならないが、信号はあっても、利用者が少ないため、横断歩道が設置されない箇所。	帰りのスクールバスを降車する際に、私道方面に停車することにより、道路を横断せずに帰宅することができるということになった。降車場所として利用するため、私道の所有者に対し、依頼文を送付。スクールバスの降車場所の変更を確認。	平成30	令和3

箱根町通学路対策箇所一覧表

No.	地区	路線	住所等	点検時の状況等	対策内容	初回点検年度	対策完了年度
44	宮城野	国道138号線	新宮沢橋信号付近横断歩道	信号は設置されているが、直線道路で車両のスピードが出る箇所。	速度注意とドットラインを設置	令和3	令和3
45	仙石原	町道仙15号線	湿原通りとすすき通り交差点から中筋5号橋間	スピードを出してくる車がある。	外側線の塗り直し スクールゾーンの塗り直し	令和3	令和3
46	湯本	町道湯71号線	箱根町湯本206番地～209番地間	県道から209番地手前までは歩道があるが、当該区間には歩道がない。また、見通しも悪く、グリーンベルトも設置されていない。	外側線舗装 グリーンベルト設置	令和3	令和4
47	宮城野	町道宮14号線	箱根町宮城野225番地付近の横断歩道	横断歩道が消えかけている	停止線・道路標示「止まれ」・横断歩道の塗り直し	令和3	令和4
48	仙石原	湿原通り(町道仙1号線)とすすき通り(町道仙15号線)交差点	箱根町仙石原817番地付近	非常に交通量が多く、スピードを出す車も多いため、危険である。道路標示等が薄くなっている。	停止線・道路標示「止まれ」・横断歩道の塗り直し	令和3	令和4
49	仙石原	町道仙50号線	箱根町仙石原17・18番地～20番地間	当該区間には外側線がなく、「スクールゾーン」「止まれ」も薄くなっている。	道路標示「止まれ」の塗り直し L型側溝の補修 外側線の新設	令和3	令和4
50	宮城野	林道	箱根町宮城野225付近	スクールゾーンの表示・外側線が薄くなっている。また、飛び出しを注意する看板も必要である。	スクールゾーン・外側線の塗り直し 「飛び出し注意」の看板を設置	令和4	令和4
51	宮城野	町道宮1号線	宮前通り	車の速度が速いため、路面標示で運転者へ注意を促す必要がある。	路面標示「速度おとせ」を新設	令和4	令和4
52	宮城野	国道138号線	箱根町宮城野61	外側線及び「追突注意」の表示が薄くなっている。	外側線・路面標示「追突注意」の塗り直し	令和4	令和4
53	宮ノ下	国道1号線	箱根町宮ノ下105付近の横断歩道	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の塗り直し	令和4	令和4
54	湯本	町道湯294号線	箱根町湯本204付近	スクールゾーンの表示・外側線が薄くなっている。	外側線・スクールゾーンの塗り直し	令和4	令和4
55	湯本	町道湯67号線	箱根町湯本218付近	スクールゾーン外側線が薄くなっている。	スクールゾーンの塗り直し	令和4	令和4
56	湯本	県道732号線	箱根町湯本215付近	カーブに横断歩道があるため、速度抑制対策としてドットラインの新設が必要である。	減速マーク(ドットライン)の新設	令和4	令和4

箱根町通学路対策箇所一覧表

No.	地区	路線	住所等	点検時の状況等	対策内容	初回点検年度	対策完了年度
57	湯本	町道湯41号線	湯本405番地～465番地の間	白線、スクールゾーンの塗り直しの必要性を確認した。	白線(「スクールゾーン」の道路表記含む)の塗り直し	令和5	令和5
58	湯本	県道732号線	湯本320-1番地～湯本383-1番地の間	グレーチング(鉄でできた側溝蓋)の上で滑って転倒する危険性があることを確認した。	グレーチングの滑り止め対策	令和5	令和5
59	湯本	国道1号線	湯本693-1付近	車の速度が速く、一時停止しない車が多いため、注意喚起表示(ドッドライン)を整備する必要性を確認した。	注意喚起表示(ドッドライン)の整備	令和5	令和5
60	宮城野	町道宮11号線	宮城野881-1付近	スクールゾーン、外側線の塗り直し及びグリーンベルト、外側線の設置の必要性を確認した。	①スクールゾーンの塗り直し ②外側線の塗り直し及び設置 ③グリーンベルトの設置	令和5	①令和5 ②令和5、6 ③令和6
61	小涌谷	国道1号線	小涌谷525-8付近	停止線の塗り直しの必要性を確認した。	停止線の塗り直し	令和5	令和6
62	宮城野	県道723号線	宮城野615付近	スクールゾーンの塗り直しの必要性を確認した。	スクールゾーンの塗り直し	令和5	令和5
63	元箱根	国道1号線	大芝103付近	白線の塗り直しの必要性を確認した。	白線の塗り直し	令和5	令和5
64	箱根	国道1号線	箱根1付近	停止線の塗り直しの必要性を確認した。	停止線の塗り直し	令和5	令和6
65	仙石原	国道138号線と県道75号線の交差点	仙石原104付近	仙石原文化センター側から走行してくる車が交差点で左折する場合、横断歩道が見にくいいため、横断歩道がある旨を運転手に注意する看板を設置する必要があることを確認した。	看板の設置	令和5	令和5